PCB 佈局工程人員職能基準

職能基準代碼		SET2152-010v1						
職能基準名稱		職類						
(擇一填寫)		職業	PCB 佈局工程人員					
رد III	職類別	科學、技術、工程、數學 / 工程及技術		職類別代碼	SET			
所屬	職業別	電子工程	師	職業別代碼	2152			
類別	行業別	製造業/電子零組件製造業		行業別代碼	C2630			
工作描述		從事印刷	印刷電路板線路佈局之設計發展及資料庫管理等工作。					
基準級別		4						

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
工女삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
T1 客戶需	T1.1 成品		P1.1.1 瞭解客戶需求·確認成品的功能規格與需	4	K01 科技發展趨勢	S01 電子電路佈局實務
求與準備	需求的評		求範疇、及成本考量。		K02 PCB 佈局及 layout	S02 資料蒐集與分析能力
作業	估與新技		P1.1.2 依成品設計進行 PCB 佈局及 layout 的可		K03 PCB 組裝製程知識	S03 溝通協調能力
	術引進		行性評估。		K04 阻抗匹配知識	S04 成本判斷能力
			P1.1.3 蒐集 PCB 廠製程能力的發展趨勢資料,與			
			導入加工新技術。			
	T1.2 資料		P1.2.1 能導入 PCB 尺寸、IC 零件庫的資料與運	4	K02 PCB 佈局及 layout	S05 機構圖組【註2】判讀能力
	庫管理		用。		K05 工程圖學	S06 資料庫管理運用能力
			P1.2.2 能導入客製化零件庫、PCB 零件庫的建立		K06 資料庫知識	S07 電腦應用軟體操作能力
			及維護、彙整與更新管理。		K07 <u>電腦應用軟體</u> ^[註1] 概論	S08 技術文件撰寫能力
			P1.2.3 經由匯入工程機構圖組·繪製 PCB 外形。			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土安삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
			P1.2.4 執行各項 PCB 成品相關文件 [註3] 的管理			
			及維護。			
			P1.2.5 進行 PCB 的版本管理。			
T2 佈局規	T2.1 前處		P2.1.1 匯入電路資料、網表、 <u>DxF 規則^{【註4】。}</u>	4	K02 PCB 佈局及 layout	S05 機構圖組 判讀能力
劃作業	理作業		P2.1.2 依工程機構圖組確認 PCB 的機構螺絲孔		K03 PCB 組裝製程知識	S09 繪製電路圖能力
			位。		K05 工程圖學	S10 設定佈局規則的能力
					K08 電子元器件導論	
					K09 電路學概論	
	T2.2 模塊		P2.2.1 將電路功能模組分類配置於電路板。	4	K02 PCB 佈局及 layout	S07 電腦應用軟體操作能力
	佈局		P2.2.2 按照電路圖及元器件設計要求·將各功能		K07 電腦應用軟體概論	S10 設定佈局規則的能力
			模塊佈局完成。		K08 電子元器件導論	S11 電子元器件選用
			P2.2.3 規劃設計規則·如線寬、線距等規範的訂		K09 電路學概論	S12 PCB 繞線規則設定
			定。		K10 整體佈局注意事項	S13 元器件佈置規劃佈局
	T2.3 整體	O2.3.1	P2.3.1 把各功能模組按照他們的邏輯互連關係·	4	K02 PCB 佈局及 layout	S07 電腦應用軟體操作能力
	佈局	DRC 報表	逐項擺放到 PCB 的 outline 內。		K09 電路學概論	S10 設定佈局規則的能力
			P2.3.2 根據 PCB 用途、散熱設計、設計配置等要		K10 整體佈局注意事項	S14 PCB Layout 電磁相容
			求·完整 PCB 整體佈局。		K11 DRC 檢查流程	(EMC)
			P2.3.3 整體佈局完成後·依佈線規則進行 DRC		K12 熱傳學概論	S15 散熱規劃能力
			檢查・並產生相關報表。		K13 品質管理概論	S16 DRC 檢查能力
			P2.3.4 運用電腦應用軟體進行整體佈局規劃。		K14 EMC 概論	

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土安삓貝	上TFI工伤			級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
	T2.4 佈局	O2.4.1	P2.4.1 提供客戶輸出文件‧包括輸出硬體、技	4	K10 整體佈局注意事項	S01 電子電路佈局實務
	評估	PCB 設計	術、測試等檢查所需文件。		K13 品質管理概論	S08 技術文件撰寫能力
		文件	P2.4.2 進行佈局評估·邀請各部門人員參與評估		K15 佈局評估注意事項	S17 佈局評估能力
			並提交修正改善意見。			
T3 佈線與	T3.1 佈線		P3.1.1 根據網表標示的邏輯連線關係·完成所有	4	K02 PCB 佈局及 layout	S07 電腦應用軟體操作能力
後處理階	階段		訊號的連接。		K16 佈線邏輯規劃概念	S09 繪製電路圖能力
段			P3.1.2 進行電路板舖銅設計作業。		K17 佈線原則注意事項	S10 設定佈局規則的能力
			P3.1.3 根據設定佈線規則·完成時序補償微調或		K18 訊號種類與 IO 規劃	S18 焊點疊構設計
			阻抗匹配的規則設置。		K19 問題分析與決策	S19 電路佈線、修線、舖銅
			P3.1.4 能依照電磁防護(EMC)規則與概念進行			S20 訊號空間排序與 IO 配置
			佈線。			S21 佈線處理與問題排除能力
			P3.1.5 根據設計要求和各訊號的空間順序·規劃			
			合理的層數及層疊設定。			
	T3.2 佈線	O3.2.1 生	P3.2.1 根據測試要求,給訊號加上測試點。	4	K07 電腦應用軟體概論	S07 電腦應用軟體操作能力
	後處理階	產檔案	P3.2.2 將每個元件的標記 [註5] 和元件位置對應擺		K13 品質管理概論	S22 轉出生產檔案及報表能力
	段	O3.2.2 報	放・進行調整油墨位置。		K20 鑽孔注意事項	S23 文字印刷配置能力
		表資料	P3.2.3 將成品需求之標記·進行文字印刷作業規		K21 元器件擺放與文字印刷注意	
			劃。		事項	
			P3.2.4 轉出生產檔案及 <u>各式報表資料 [註6]。</u>			
T4 打樣與	T4.1 打樣	O4.1.1 樣	P4.1.1 配合硬體工程師進行 PCB 樣品打樣作業,	4	K13 品質管理概論	S24 打樣操作能力
檢測檢討	作業	品	確認佈局與佈線規格符合要求。		K22 打樣注意事項	S25 PCB 測試檢驗操作

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
工女삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
			P4.1.2 進行樣品測試檢驗·確認成品功能符合品		K23 PCB 測試概論	
			質要求。			
	T4.2 樣品	O4.2.1 設	P4.2.1 依 SI / PI 規則 [註7] 進行主要訊號和其他	4	K07 電腦應用軟體概論	S07 電腦應用軟體操作能力
	功能測試	計品質檢	<u>訊號^[註8]檢測</u> ·並填寫或審視設計品質檢		K13 品質管理概論	S10 設定佈局規則的能力
	與認證	查表	查表內容。		K23 PCB 測試概論	S25 PCB 測試檢驗操作
			P4.2.2 運用後模擬回歸驗證進行訊號完整性檢		K24 認證注意事項	S26 認證作業能力
			查,確保測試結果與模擬要求一致。			
			P4.2.3 配合軟硬體開發團隊完成成品性能測試·			
			和檢送相關實驗室進行認證事宜。			
	T4.3 檢討		P4.3.1 檢討佈局工程的重複修改次數。	4	K13 品質管理概論	S27 問題解決能力
	與持續改		P4.3.2 參與檢討會議,確保佈局設計滿足可製造		K19 問題分析與決策	
	善善		性,確保設計效率及品質。			
T5 協助導	T5.1 協助		P5.1.1 與 PCB 生產協力廠商溝通並確認規格、製	4	K03 PCB 組裝製程知識	S03 溝通協調能力
入試量產	導入試量		造及生產相關事宜。		K13 品質管理概論	S27 問題解決能力
與問題解	產		P5.1.2 協助 PCB 生產協力廠商導入試量產作業·		K19 問題分析與決策	S28 督導及考核協力廠能力
決			並監督、評核 PCB 廠的生產品質。		K25 督導與考核協力廠注意事項	
	T5.2 協助	O5.2.1 生	P5.2.1 協助 PCB 生產廠家試量產成品功能或品質	4	K03 PCB 組裝製程知識	S27 問題解決能力
	試量產問	產標準作	問題解決事宜。		K13 品質管理概論	S29 撰寫標準作業程序能力
	題解決	業程序	P5.2.2 協助生產組裝部門的組裝問題解決。		K19 問題分析與決策	
		(SOP)	P5.2.3 產生標準作業程序(SOP)以規範生產作		K26 標準作業程序(SOP)	
			業流程與品質。			

職能內涵(A=attitude態度)

A01 正直誠實:展現高道德標準及值得信賴的行為,且能以維持組織誠信為行事原則,瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。

A02 持續學習:能夠展現自我提升的企圖心,利用且積極參與各種機會,學習任務所需的新知識與技能,並能有效應用在特定任務。

A03 自我管理:設立定義明確且實際可行的個人目標:對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。

A04 自信心:在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時,相信自己有足夠的能力去應付;面對他人反對意見時,能獨自站穩自己的立場。

A05 團隊意識:積極參與並支持團隊,能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

A06 應對不確定性:當狀況不明或問題不夠具體的情況下,能在必要時採取行動,以有效釐清模糊不清的態勢。

A07 謹慎細心:對於任務的執行過程,能謹慎考量及處理所有細節,精確地檢視每個程序,並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項

● 建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件:

• 大學以上電子、電機相關科系畢業者、或專科電子、電機相關科系畢業月具 2 年之 PCB 工作經驗者。

● 其他補充說明:

- 【註1】電腦應用軟體:常見用於 PCB 佈局的電腦應用軟體包括 Orcad、Allegro、Power PCB、P-CAD、CAM350 等。
- 【註2】機構圖組:係指成品機構的投影圖、三視圖、輔助視圖、剖視圖等。
- 【計3】PCB成品相關文件:包括提供給客戶的文件、提供生產組裝部門作業文件、BOM表等。
- 【註4】DxF 規則:係指 PCB 加工要求、PCB 所使用的器件組裝要求、PCB 測試要求等資料化文件。
- 【註 5】標記:內容如字元、文字、元器件編號、標籤、基準點、型號版本、防火等級/UL 標記、電氣測試章等。
- 【註 6】各式報表資料:包括各式報表之產生、鑽頭表之產生、轉出底片檔、PCB 生產檔、零件採購檔、組裝測試檔、DRC 報表等。
- 【註7】SI/PI設計規則:係指訊號完整性和電源完整性要求,資料化後透過規則設定,落實到PCB設計中。
- 【註 8】其他訊號: PCB 設計會有一些控制類或者偵測類的低速訊號,這些訊號佈線要求低但要確保都有連接通道。