金屬製造生產管理助理職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	MPM2141-002v2	金屬製造生產管理助理	最新版本	略	2024/12/15
V1	MPM2141-002v1	金屬製造生產管理助理	歷史版本	已被《MPM2141-002v2》取代	2021/11/29

職能基準代碼		MPM2141-002v2							
職能基準名稱		職類							
(擇一填寫)		職業	金屬製造生產管理助理	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	職類別	製造 / 生產	管理	職類別代碼	MPM				
所屬	職業別	工業及生產	全工程 師	職業別代碼	2141				
突只 力リ	類別 行業別		· 屬製品製造業	行業別代碼	C2512				
工作	工作描述		金屬製造生產、環境與機具設備維護等工作。						
基準級別		3							

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土女삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
T1金屬製	T1.1啟動		P1.1.1 檢視環境、設備之清潔及保養紀錄表,檢	3	K01職業安全衛生相關規範	S01設備機具狀況檢查能力
造設備機	設備及檢		查金屬製造設備狀態。		K02機具設備構造、原理及特性	S02安全檢查及防護能力
具整備	查安全狀		P1.1.2 依設備操作手冊及 SOP·啟動設備電源		K03金屬加工程序	S03機具與刀具校正能力
	況		開關。		K04金屬加工零組件特性	S04機具保養能力
			P1.1.3 依組織規範及職業安全衛生相關規範,執		K05標準機具操作程序(SOP)	
			行金屬製造機台安全檢查及防護作業。		K06標準機具檢驗程序(SIP)	
					K07機具與刀具校正手冊	
					K08金屬材料及加工應用	

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土安백貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
	T1.2機具		P1.2.1 依成品圖資訊及要求,與相關人員溝通,	3	K01職業安全衛生相關規範	S01設備機具狀況檢查能力
	準備與設		確認 SOP 並選用正確的設備機具。		K02機具設備構造、原理及特性	S02安全檢查及防護能力
	定		P1.2.2 盤點所需設備機具·並準備成品檢查量測		K03金屬加工程序	S03機具與刀具校正能力
			所需的工具或儀器。		K04金屬加工零組件特性	S04機具保養能力
					K05標準機具操作程序(SOP)	S05溝通協調能力
					K06標準機具檢驗程序(SIP)	S06設備機具選用能力
					K07機具與刀具校正手冊	S07機具設備盤點能力
					K08金屬材料及加工應用	S08量測工具 / 儀器選用能力
						S09識圖能力
T2金屬製	T2.1製程	O2.1.1派	P2.1.1 依生產計畫、生產系統及生產管理人員指	3	K01職業安全衛生相關規範	S05溝通協調能力
造生產	監控與紀	工單	示,開立派工單。		K02機具設備構造、原理及特性	S10問題判別能力
	錄		P2.1.2 依生產計畫與職業安全衛生相關規範,領		K03金屬加工程序	S11問題解決能力
			料、準備設備機具・執行生產作業。		K04金屬加工零組件特性	S12成品取樣能力
			P2.1.3 依生產計畫、職業安全衛生相關規範與生		K08金屬材料及加工應用	S13成品檢測能力
			產管理人員指示·協助檢視並進行異常狀		K09成品檢測流程	S14生產結果分析能力
			況排除。		K10量測方法與設備操作	S15產能報告撰寫能力
			P2.1.4 依生產計畫、職業安全衛生相關規範與生		K11派工單申請與取消程序	S16金屬材料及加工應用能力
			產管理人員指示·進行成品料件的取樣與		K12生產系統基本操作	S17生產系統基本操作能力
			檢測。			
			P2.1.5 依生產計畫、職業安全衛生相關規範與生			
			產管理人員指示・協助比對生產結果及產			
			能報告。			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土安城貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
	T2.2製程		P2.2.1 依生產計畫、品管管理與生產管理人員指	3	K01職業安全衛生相關規範	S05溝通協調能力
	品質管制		示,正確完成取樣、清潔、乾燥與尺寸量		K02機具設備構造、原理及特性	S10問題判別能力
			測。		K03金屬加工程序	S11問題解決能力
			P2.2.2 依生產管理人員指示,成品取樣檢測結		K04金屬加工零組件特性	S12成品取樣能力
			果.檢討製程條件.並協助提出品質改善		K06標準檢驗程序(SIP)	S13成品檢測能力
			事項。		K08金屬材料及加工應用	S14生產結果分析能力
			P2.2.3 依生產管理人員指示,配合品保部門進行		K10量測方法與設備操作	S15產能報告撰寫能力
			成品檢測及品質管控作業,確認成品尺寸		K13品質管理	S18量測與設備操作能力
			及金屬成品性質符合規範要求。		K14檢驗設備的校正與使用	S19品質管控能力
			P2.2.4 品質合格產品·移交業務部門出貨。		K15品管七大手法	S20品質管控計畫撰寫能力
T3環境清	T3.1環境	O3.1.1環	P3.1.1 依組織規範程序 / 工作場域規定·清理並	3	K01職業安全衛生相關規範	S21環境清潔與維護能力
潔及設備	清理與維	境維護紀	維護工作區域。		K16組織環境管理規範	S22評估環境衝擊與應變能力
維護	護	錄	P3.1.2 依廢棄物處理規範·進行廢棄物分類與回		K17廢棄物處理流程	
		O3.1.2廢	收管理。		K18製品管理規劃	
		棄物回收				
		紀錄				
	T3.2盤點	O3.2.1盤	P3.2.1 依組織庫存管理規範,盤點零組件、半成	3	K01職業安全衛生相關規範	S23零組件盤點能力
	零組件、	點紀錄	品及成品數量。		K04金屬加工零組件特性	S24入庫與出庫管理紀錄撰寫能力
	半成品及		P3.2.2 依組織庫存管理規範·向生產管理人員回		K16組織環境管理規範	
	成品		報短缺或不合格盤點零組件、半成品及成		K18製品管理作業	
			品數量。			
	T3.3機具	O3.3.1保	P3.3.1 依設備操作手冊及機具設備保養手冊·執	3	K01職業安全衛生相關規範	S25機具設備保養能力
	設備保養	養紀錄	行機具設備日常清潔與保養・並完成相關		K02機具設備構造、原理及特性	S26機具折舊率計算能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
工女삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
	及清潔		紀錄。		K19機具設備保養手冊及維護與	S27異常狀況處理能力
			P3.3.2 依設備操作手冊及機具設備保養手冊·定		維修手冊	
			期保養機具設備,並完成相關紀錄。		K20異常狀況處理 SOP	
	T3.4機具	O3.4.1維	P3.4.1 依設備操作手冊·判斷異常狀況·確認故	3	K01職業安全衛生相關規範	S28簡易故障排除能力
	設備簡易	護紀錄	障原因。		K02機具設備構造、原理及特性	S29機具維修單據撰寫能力
	故障排除		P3.4.2 依設備操作手冊·進行機台簡易故障排		K03設備操作手冊	
			除・並完成紀錄。		K19機具設備保養手冊及維護與	
			P3.4.3 視需求將異常故障回報給生產管理人員進		維修手冊	
			行故障排除。			

職能內涵(A=attitude態度)

A01主動積極:不需他人指示或要求能自動自發做事,面臨問題立即採取行動加以解決,且為達目標願意主動承擔額外責任。

A02持續學習:能夠展現自我提升的企圖心,利用且積極參與各種機會,學習任務所需的新知識與技能,並能有效應用在特定任務。

A03自我管理:設立定義明確且實際可行的個人目標;對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。

A04壓力容忍:冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力,如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況,並能以適當的方式紓解自身壓力。

A05謹慎細心:對於任務的執行過程,能謹慎考量及處理所有細節,精確地檢視每個程序,並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項

● 建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件:

• 高中職以上畢業,且具1年以上工作經驗。