精密量測工程人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	MQM7222-001v2	精密量測工程人員	最新版本	略	2024/12/15
V1	MQM7222-001v1	精密量測工程人員	歷史版本	已被《MQM7222-001v2》取代	2021/11/29

職能基準代碼		MQM7222-001v2						
職能基準名稱		職類						
(擇-	-填寫)	職業精密量測工程人員						
	職類別	製造 / 品質	管理	職類別代碼	MQM			
所屬類別	職業別	工具製造及	及有關工作人員	職業別代碼	7222			
突 力!	行業別	專業、科學	退及技術服務業/建築、工程服務及技術檢測、分析服務業	行業別代碼	M7129			
工作描述		使用精密設備量測工件、料件或產品,並執行數據分析與應用。						
基準級別		4						

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
土女삓貝				級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
T1 精密量	T1.1 確認	O1.1.1 量	P1.1.1 依據設計圖面製作量測文件。	4	K01 精密量測概論	S01 溝通協調能力
測管控	量測資訊	測文件	P1.1.2 量測文件判讀·並與相關人員溝通·確認		K02 量測規格	S02 識圖能力
			量測需求。		K03 檢驗及量測程序	S03 量測需求分析能力
			P1.1.3 分析量測文件及量測需求·確定規格、檢		K04 量測方法	S04 精密零件規範解讀能力
			驗及量測程序、量測方法等。		K05 職業安全衛生相關規範	
					K06 精密零件規範	
	T1.2 選用	O1.2.1 量	P1.2.1 依確認後量測需求·選用正確的量測儀器	4	K01 精密量測概論	S01 溝通協調能力
	量測儀器	測紀錄文	設備。		K02 量測規格	S02 識圖能力
	設備及開	件	P1.2.2 視量測需求·編輯三次元量床程式·並設		K03 檢驗及量測程序	S03 量測需求分析能力

十番啦毒	工作任務 工作產出 行為指標		職能	職能內涵	職能內涵	
主要職責	上TF社務	上作産山	行為指標	級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)
	發量測治		計量測治具。		K04 量測方法	S05 量測儀器設備選用能力
	具		P1.2.3 確認並使用處於校驗合格狀態的量具。		K05 職業安全衛生相關規範	S06 三次元量床程式編輯能力
			P1.2.4 使用長度量具、角度量具、比對量具、表		K06 精密零件規範	S07 量測治具應用能力
			面形貌等量測儀器,確認量測工件是否符		K07 行業數學	S08 工件外形及內孔尺寸量測能
			合檢驗基準。			カ
			P1.2.5 依量測需求,使用相關量測設備,確認量			S09 工件階級及深度尺寸量測能
			測物件是否符合檢驗基準。			カ
			P1.2.6 記錄量測結果及異常問題·分析與標準值			S10 工件內外圓弧尺寸量測能力
			符合情形.提出解決方案。			S11 配合間隙量測能力
						S12 工件角度量測能力
						S13 表面粗糙度量測與判別能力
	T1.3 精密	O1.3.1 量	P1.3.1 使用精密量測儀器測量工件、料件或產	4	K01 精密量測概論	S01 溝通協調能力
	量測數據	測報告	品·確認符合規格。		K02 量測規格	S02 識圖能力
	分析		P1.3.2 檢視量測結果·分析量測數據·並製作量		K03 檢驗及量測程序	S04 精密零件規範解讀能力
			測報告。		K04 量測方法	S14 精密量測儀器設備操作能力
			P1.3.3 分析量測異常問題·並提出解決方案。		K05 職業安全衛生相關規範	S15 量測數據分析能力
					K06 精密零件規範	S16 量測報告製作能力
					K07 行業數學	S17 異常狀況判別及解決能力
	T1.4 指導		P1.4.1 依組織規範及量測需求項目·訓練檢驗人	4	K01 精密量測概論	S18 指導能力
	及管理人		員。		K02 量測規格	S19 人員分工規劃能力
	員		P1.4.2 依組織規範及量測需求項目·進行人員工		K03 檢驗及量測程序	
			作安排。		K04 量測方法	

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能	職能內涵	職能內涵
工女삓貝	工作工2万 工作库山 门加川市		級別	(K=knowledge 知識)	(S=skills 技能)	
					K05 職業安全衛生相關規範	
					K06 精密零件規範	
					K07 行業數學	
T2 儀器設	T2.1 管理	O2.1.1 儀	P2.1.1 依組織規範及儀器設備操作手冊·管理精	4	K01 精密量測概論	S18 指導能力
備管理	儀器設備	器設備管	密量測設備儀校流程・並訂定量測儀器設		K05 職業安全衛生相關規範	S20 儀器設備管理能力
		理文件	備管理文件。		K08 儀器設備操作手冊	S21 量測儀器設備管控規範及文
		O2.1.2 保	P2.1.2 依儀器設備管理文件·指導人員執行機具		K09 儀器設備保養手冊及維護流	件訂定能力
		養紀錄	設備日常清潔與保養,並完成相關紀錄。		程	S22 量測儀器校驗能力
			P2.1.3 依儀器設備管理文件·指導或督導現場人		K10 精密量測設備儀校流程	S23 量測儀器維護保養能力
			員定期保養儀器設備,並檢查相關紀錄。		K11 量測儀器校驗與管理方法	
			P2.1.4 規劃排定各項檢驗量具與儀器的校驗基		K12 內部品質稽核管理	
			準,並規劃與制定各項外校與內校作業。		K13 委外儀校流程	
	T2.2 維護	O2.2.1 維	P2.2.1 依儀器設備管理文件·判斷異常狀況·確	4	K01 精密量測概論	S23 量測儀器維護保養能力
	儀器設備	護紀錄	認故障原因。		K05 職業安全衛生相關規範	S24 儀器設備簡易故障排除能力
		O2.2.2 校	P2.2.2 依儀器設備管理文件·進行機台故障排除		K08 儀器設備操作手冊	
		驗紀錄	並完成紀錄。		K09 儀器設備保養手冊及維護流	
			P2.2.3 依儀器設備重大異常狀況·通知原廠進行		程	
			檢修・並追蹤完成進度及完成修復。		K11 量測儀器校驗與管理方法	
			P2.2.4 執行並排定各項檢驗量具與儀器的校驗·		K12 內部品質稽核管理	
			依基準進行各項外校與內校作業,並追蹤		K13 委外儀校流程	
			完成進度及記錄。			

職能內涵(A=attitude 態度)

A01 持續學習:能夠展現自我提升的企圖心,利用且積極參與各種機會,學習任務所需的新知識與技能,並能有效應用在特定任務。

A02 自我管理:設立定義明確且實際可行的個人目標;對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。

A03 追求卓越:會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴,願意主動投注心力達成或超越既定目標,不斷尋求突破。

A04 壓力容忍:冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力,如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況,並能以適當的方式紓解自身壓力。

A05 應對不確定性:當狀況不明或問題不夠具體的情況下,能在必要時採取行動,以有效釐清模糊不清的態勢。

說明與補充事項

● 建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件:

大專工程相關科系畢業,月具2年以上相關工作經驗。

● 其他補充說明:

- 長度量具:包含游標卡尺、分厘卡、缸徑規、量表、塊規、高度規、測長儀、三次元量床、雷射干涉儀、雷射掃描儀等。
- 角度量具:包含量角器、角尺、直角規、角度量規、錐度量規、組合角尺、水平儀、角度塊規、三次元量床、光學投影機、工具顯微鏡、雷射干涉儀、自動 視準儀、雷射準直儀等。
- 比對量具:包含塞規、環規、卡規、錐度樣規、螺紋樣規、長度樣規、深度樣規、栓槽規、配對樣規、厚薄規、線規、鑽頭規、孔徑規、輪廓樣規、半徑 規、節距規、齒形規等。
- 表面形貌:包含光學平板、表面粗糙度量測儀、輪廓量測儀、真圓度量測儀、光學投影機、工具顯微鏡、三次元量床、齒型量測機、凸輪軸量測儀等。